

广州市散装水泥与建筑节能管理中心

广州市散装水泥与建筑节能管理中心关于 2023 年混凝土企业检查结果的公示

根据《广东省促进散装水泥发展和应用规定》（广东省政府令第 156 号）和《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市预拌混凝土及混凝土预制构件行业管理规定的通知》（穗建规字〔2020〕24 号）等文件精神，我中心于 2023 年 5 月至 7 月对全市预拌混凝土生产企业进行了检查，现将检查结果予以公示（详见附件）。

- 附件：1.2023 年混凝土企业检查情况汇总表
2.2023 年混凝土试件 28d 抗压强度抽检结果汇总表
3.2023 年硬化混凝土氯离子含量抽检结果汇总表
4.2023 年混凝土拌合物氯离子含量抽检结果汇总表

广州市散装水泥与建筑节能管理中心

2023 年 8 月 10 日



附件 1

2023 年混凝土企业检查情况汇总表

序号	企业	存在问题
1	广州市驰东混凝土有限公司	1.人员、职称（执业资格）或社保不符合要求（2 人）； 2.未进行自检自校； 3.原材料台账记录不全； 4.缺原材料质量证明文件（2 批次）； 5.温湿度控制不符合要求； 6.试块存放、标识不符合规定（2 处）； 7.出厂检验无记录（无 4 月份混凝土出厂台账）； 8.每年未进行 1 次第三方噪声监测； 9.废水循环处理系统效果差，造成生产区域地面污染，污水污泥较多； 10.废料露天存放； 11.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 12.厂区地面行车扬尘； 13.未见安全生产相关资料，未见安全教育等资料。
2	广州市长峰建筑材料有限公司	1.养护室温湿度控制不符合要求； 2.养护室内温湿度不均匀； 3.废水循环处理系统效果差，造成生产区域地面污染，污水污泥较多； 4.废料露天存放； 5.出厂洗车效果较差或无出厂洗车； 6.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 7.搅拌机楼、骨料堆场、运输皮带等外封装破损未更换（3 处）； 8.原材料未按要求堆放和贮存； 9.下料口防喷溅设施损坏，或效果不好（3 处）。
3	广东新瑞龙生态建材有限公司	1.试块存放、标识不符合规定； 2.原材料未按要求堆放和贮存（5 处）； 3.废料露天存放； 4.出厂检验无记录（现场养护室无 5 月 30 日-6 月 12 日到期 28 天试件）。
4	广州合力预拌混凝土有限公司	1.出厂检验无记录（无 5 月 5 日至 24 日 28 天抗压试件）； 2.出厂检验记录存疑（养护室存放大量空白试件，且 5 月 21 日、22 日过期试件未试压，但存在抗压记录）。

5	广州市兴耀混凝土有限公司	1.出厂检验无记录（无 5 月 20-30 日取样记录和试件，5 月 30 日无试件抗压记录）； 2.出厂检验记录存疑（养护室存放大量空白试件，且存放 4 月 14 日过期试件，但存在抗压记录，5 月 1 日仅有 9 组试件取样制作记录，但有 40 组试件抗压记录）。
6	广州市金锵环保建材有限公司	1.出厂检验无记录（6 月 20 日未取样制作试件）。 2.出厂检验记录存疑（6 月 21 日到龄期试件未压但有抗压数据）。
7	广东海外高强混凝土有限公司	1.无配合比计算书； 2.无配合比试配记录； 3.原材料未按要求堆放和贮存； 4.未按要求设置明显标识牌； 5.试块存放、标识不符合规定（存在 20 组空白试件和试件重复编号问题，现场检测同一编号的两组 7d 试件强度相差 30MPa）； 6.出厂检验不符合标准要求。
8	广州市锦建建筑材料有限公司	1.出厂检验无记录（5 月 28 日生产的 C60 混凝土未取样制作试件）； 2.废水循环处理系统效果差，造成生产区域地面污染，污水污泥较多。
9	广东景泰混凝土公司	1.试块存放、标识不符合规定； 2.出厂检验不符合标准要求； 3.出厂检验无记录（6 月 3 日试件数量严重少于成型记录的数量）； 4.养护室温湿度控制不符合要求。
10	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	1.出厂检验无记录（部非报监工程混凝土出厂未取样检验）； 2.厂区地面行车扬尘。
11	广州建友混凝土有限公司	1.试块存放、标识不符合规定； 2.出厂检验无记录（生产 C20 混凝土未取样检测）； 3.7 天试件抗压数据未上传监管系统。
12	广州志茂混凝土有限公司	1.养护室内温湿度不均匀的； 2.出厂检验记录存疑（大量混凝土试件标识存在试件编号、强度等级和日期等信息涂改痕迹）。
13	广州市长河混凝土有限公司	1.出厂检验无记录（查看 5 月 2-3 日生产记录，存在 C15、C20 混凝土生产记录，但未取样制作试件）。
14	广州建盈预拌混凝土有限公司	1.出厂检验无记录（5 月 28 日存在 8 组试件有取样记录，但无试件）； 2.7 天试件抗压数据未上传； 3.5 月 10 日制作试件中有 3 组 28 天试件抗压数据未上传。

15	广东派安建材有限公司	1.出厂检验无记录（查5月24日至26日试件台账，试件数量严重少于台账数量，且当日C15、C20、C25混凝土未取样制作试件）。
16	广州润楠混凝土有限公司	1.出厂检验无记录（6月23日有47组试件制作记录，但养护室只有29组试件，且缺当日C35强度试件）。
17	广州市广泓混凝土有限公司	1.出厂检验无记录（6月22日试件制作记录有28组试件，养护室只有11组试件，且缺当日C15、C20强度试件）。
18	广东康力同鑫建材有限公司	1.缺制度或标准、规范、规程； 2.需调整配合比时，未经有效审批； 3.试块标识不符合规定； 4.骨料堆场封装破损未更换； 5.砂露天堆放； 6.废料处理系统效果不好； 7.排水沟堵塞； 8.出厂洗车效果差； 9.3月至4月25日工控系统无生产数据； 10.试验室高温室堆放杂物，存在安全隐患。
19	广东声威混凝土有限公司	1.养护室温湿度控制不符合要求； 2.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 3.废料露天存放； 4.骨料堆场外封装破损未更换； 5.出厂洗车效果较差或无出厂洗车； 6.安全教育培训频次不够。
20	广州市丰成混凝土有限公司	1.设备损坏（抗渗试验仪器）； 2.配合比计算书不完整； 3.留样与进货台账记录不对应； 4.养护室内温湿度不均匀； 5.收尘设施损坏； 6.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 7.生活垃圾未按要求收集,或与废料混放； 8.出厂洗车效果较差或无出厂洗车。
21	广东盈坚实业有限公司	1.标准、规范过期； 2.配合比计算书不完整； 3.试块存放、标识不符合规定； 4.废水循环处理系统效果差，造成生产区域地面污染，污水污泥较多； 5.4号线生产数据中无机制砂数据，但上传至监管系统中显示有机制砂； 6.安全风险点排查记录不详实，对车辆事故处理分析记录缺失。

22	广州石建建材有限公司	1.标准、规范过期； 2.成型室无温湿度控制设备； 3.试块存放、标识不符合规定； 4.废料露天存放； 5.企业未经审批设置内部加油站。
23	广州鸿益建材有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）； 2.试块存放、标识不符合规定； 3.出厂检验不符合标准要求； 4.骨料堆场外封装破损未更换； 5.每年未进行1次第三方噪声监测； 6.未见定期安全生产风险点自查记录； 7.无车辆事故处理分析制度，车辆安全责任仅见司机签字，未见车辆安全管理机构文字档。
24	广州市新蕴丰混凝土有限公司	1.配合比计算书不完整； 2.缺原材料质量证明文件（2批次）； 3.原材料复验项目不全； 4.每年未进行1次第三方噪声监测； 5.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 6.原材料未按要求堆放和贮存； 7.安全培训内容雷同，流于形式。
25	广东鸿益实业有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）； 2.原材料未按要求堆放和贮存； 3.厂区地面行车扬尘； 4.下料口防喷溅设施损坏，或效果不好； 5.排水沟堵塞导致废水溢至地面。
26	广东广利混凝土有限公司	1.缺制度或标准、规范、规程； 2.原材料复验过程记录不全（2处）； 3.骨料堆场外封装破损未更换； 4.原材料未按要求堆放和贮存； 5.每年未进行1次第三方噪声监测； 6.排水沟堵塞导致废水溢至地面。
27	广州高力预拌混凝土有限公司	1.无配合比试配记录； 2.出厂检验记录不齐全； 3.第三方噪声监测报告内容1项及以上不合格； 5.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 6.工控系统中存在一批次投料数据未上传，水、碎石的投料数据有漏传现象。
28	广州市长运预拌混凝土有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）； 2.无配合比试配记录； 3.试块存放、标识不符合规定（2处）； 4.存在不同生产线工控系统数据交叉上传问题。

29	广东华南混凝土有限公司	1.废水循环处理系统效果差，造成生产区域地面污染，污水污泥较多。
30	广州市恒业混凝土有限公司	1.废料露天存放。
31	广州市荔鸿混凝土有限公司	1.需调整配合比时，未经有效审批； 2.试块存放、标识不符合规定； 3.原材料未按要求堆放和贮存； 4.工控生产数据与上传数据不一致。
32	广州市英信建材有限公司	1.计量检定证书缺少（2项）； 2.配合比计算书不完整； 3.原材料复验未按时签名或审核； 4.养护室内温湿度不均匀； 5.试块存放、标识不符合规定（2处）。
33	广州穗番混凝土有限公司	1.未进行自检自校； 2.试块存放、标识不符合规定； 3.下料口防喷溅设施损坏，或效果不好； 4.出厂洗车效果较差或无出厂洗车； 5.排水沟堵塞导致废水溢至地面。
34	广州市建盛混凝土有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）； 2.出场检验不符合标准要求； 3.混凝土检验数据上传监管系统无数据，且检测 90 多组混凝土试件无混凝土试件破碎痕迹和记录。
35	广州市番路混凝土有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）； 2.无配合比试配记录。
36	广州市维意建材有限公司	1.需调整配合比时，未经有效审批。
37	广州市长泽新型建筑材料有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）； 2.出厂检验记录不齐全； 3.未明确安全责任人，未见生产安全培训记录； 4.未见车辆运输安全责任书，针对车辆违规违章教育不够； 5.存在不同生产线工控系统数据交叉上传问题。
38	广州市中昊环保建材有限公司	1.收尘设施损坏； 2.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 3.厂区地面行车扬尘； 4.该企业处于停产状态，安全生产、车辆管理资料未见。
39	广东华晟混凝土有限公司	1.养护室温湿度控制不符合要求； 2.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 3.厂区地面行车扬尘。
40	广州纽华企业有限公司	1.需调整配合比时，未经有效审批。

41	广州顺盈混凝土有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）； 2.配合比计算书不完整。
42	广州超力混凝土有限公司	1.喷淋水直接冲淋试块； 2.试块存放、标识不符合规定； 3.硬化混凝土废料未进行破碎利用； 4.当天有上传混凝土抗压数据但无混凝土试件破碎痕迹和记录。
43	广州市长盛混凝土有限公司	1.排水沟堵塞导致废水溢至地面； 2.出厂洗车效果较差或无出厂洗车； 3.工控系统中外加剂与上传至监管系统数据不一致。
44	广州市银禹环保建材有限公司	1.出厂洗车效果较差或无出厂洗车。 2.排水沟堵塞导致废水溢至地面。
45	广州市冠锵环保建材有限公司	1.养护室温湿度控制不符合要求； 2.试块存放标识不符合规定。
46	广州中建砼力混凝土有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）。
47	广州市圣丰混凝土有限公司	1.出厂检验不符合标准要求。
48	广州凯晖预拌混凝土有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）。
49	广州盈筑混凝土有限公司	1.未按标准进行配合比设计（1个）。
50	广州市泰和混凝土有限公司	1.出厂检验记录不齐全； 2.配合比计算书不完整。
51	广州勇创混凝土有限公司	1.出厂检验记录不齐全（2项）； 2.工控系统存在部混凝土生产数据未上传情况； 3.查一批次 C35 混凝土生产记录与上传数据不一致。
52	广州临海混凝土有限公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）。
53	广州珠江建设发展有限公司混凝土公司	1.未按标准要求进行配合比设计（1个）。
54	广州市粤砼混凝土有限公司	1.试块存放、标识不符合规定； 2.出厂检验记录不齐全。
55	广州市宏翰混凝土有限公司	1.试块存放、标识不符合规定； 2.成型室温湿度控制不符合要求。
56	广州市砼一混凝土有限公司	1.骨料堆场外封装破损未更换； 2.生产作业区域与交通道路有重叠，存在安全隐患。
57	广州市万竣混凝土有限公司	1.原材料未按要求堆放和贮存。
58	广州天华混凝土有限公司	1.排水沟堵塞导致废水溢至地面。

59	广州础垠建材有限公司	1.养护室温湿度控制不符合要求。
60	广东粤群混凝土有限公司	1.试块存放、标识不符合规定（2处）。
61	广东城联中建混凝土有限公司	1.试块存放、标识不符合规定。
62	广州市建筑集团混凝土有限公司	1.安全生产风险点分析排查不够； 2.安全教育给合日常驾驶行为针对性不强。
63	广州兴业混凝土搅拌有限公司	1.安全生产风险点自查记录不完善； 2.车辆事故处理和分析记录不完善。
64	广州市华合建筑材料有限公司	1.核查5月8日12:48:42一批次投料数据，与13302配合比数据不一致，其中砂、机制砂、外加剂用量不一致。
65	广州市建丰混凝土有限公司	1.需进一步完成车辆事故处理和分析制度。
66	广州市粤花混凝土有限公司	1.工作人员在厂区生产未穿反光衣和安全帽。
67	广州天达混凝土有限公司	1.缺车辆事故处理制度。
68	广州达程混凝土有限公司	1.试件抗压数据存在延迟上传情况。
69	广州市加业混凝土有限公司	1.查5月10日一批次C40P6混凝土配合比代码与配合比计算书代码不一致。
70	广州市成炜业混凝土有限公司	1.查工控数据存在机制砂、水洗砂数据未上传情况。
71	广州超力花东混凝土有限公司	1.现场检测试件抗压强度超4个等级。
72	广州建中混凝土有限公司	1.注意解决陶粒堆放不规范问题。
73	广州市芳联混凝土有限公司	暂未发现问题。
74	广州市长兴混凝土有限公司	暂未发现问题。
75	广州天源混凝土有限公司	暂未发现问题。
76	广州穗业混凝土有限公司	暂未发现问题。
77	广东信强混凝土有限公司	暂未发现问题。
78	广州市金禹混凝土有限公司	暂未发现问题。

79	广州市峻兴混凝土有限公司	暂未发现问题。
80	广州市力建混凝土有限公司	暂未发现问题。
81	广州市亿洲混凝土有限公司	暂未发现问题。
82	广东宏晖混凝土有限公司	暂未发现问题。
83	广州市汇泽混凝土有限公司	暂未发现问题。
84	广州市广丰混凝土有限公司	暂未发现问题。
85	广东永泰混凝土有限公司	暂未发现问题。
86	广东东方混凝土有限公司	暂未发现问题。
87	广州市泰兴混凝土有限公司	暂未发现问题。
88	广东基础新成混凝土有限公司	暂未发现问题。
89	广州中昊超力混凝土有限公司	暂未发现问题。
90	广州市东浦混凝土有限公司	暂未发现问题。
91	广州市正江混凝土有限公司	暂未发现问题。
92	广州市国丰混凝土有限公司	暂未发现问题。
93	广州市砼丰建材有限公司	暂未发现问题。
94	广州超力钟村混凝土有限公司	暂未发现问题。
95	广州东龙混凝土有限公司	暂未发现问题。
96	广州市粤晟混凝土有限公司	暂未发现问题。
97	广州天宏混凝土有限公司	暂未发现问题。
98	广州市仁江混凝土有限公司	暂未发现问题。

附件 2

2023 年混凝土试件 28d 抗压强度抽检结果汇总表

序号	企业	强度等级	检测结果 (MPa)	判定结论
1	广州市锦建建筑材料有限公司	C30	49.2	
2	广州市锦建建筑材料有限公司	C35	51.7	
3	广州市锦建建筑材料有限公司	C40	59.0	
4	广州中昊超力混凝土有限公司	C55	78.1	超过设计强度 4 个等级
5	广州中昊超力混凝土有限公司	C30	59.6	超过设计强度 4 个等级
6	广州中昊超力混凝土有限公司	C45	67.2	超过设计强度 4 个等级
7	广州市正江混凝土有限公司	C60	75.2	
8	广州市正江混凝土有限公司	C40	64.3	超过设计强度 4 个等级
9	广州市正江混凝土有限公司	C35	50.4	
10	广州市国丰混凝土有限公司	C50	65.7	
11	广州市国丰混凝土有限公司	C45	57.1	
12	广州市国丰混凝土有限公司	C30	46.0	
13	广州市砼丰混凝土有限公司	C30	50.6	超过设计强度 4 个等级
14	广州市砼丰混凝土有限公司	C40	62.8	超过设计强度 4 个等级
15	广州市砼丰混凝土有限公司	C45	68.9	超过设计强度 4 个等级
16	广东景泰混凝土公司	C60	56.9	不合格
17	广东景泰混凝土公司	C30	36.6	
18	广东景泰混凝土公司	C30	53.5	超过设计强度 4 个等级
19	广东景泰混凝土公司	C50	59.7	
20	广州志茂混凝土有限公司	C20	32.0	
21	广州志茂混凝土有限公司	C45	56.8	
22	广州志茂混凝土有限公司	C30	46.0	
23	广州超力花东混凝土有限公司	C60	67.8	
24	广州超力花东混凝土有限公司	C35	51.1	
25	广州超力花东混凝土有限公司	C40	52.1	
26	广州市成炜业混凝土有限公司	C40	51.9	
27	广州市成炜业混凝土有限公司	C55	55.5	
28	广州市成炜业混凝土有限公司	C35	43.9	
29	广州市建中混凝土有限公司	C40	72.7	超过设计强度 4 个等级
30	广州市建中混凝土有限公司	C50	76.5	超过设计强度 4 个等级

31	广州市建中混凝土有限公司	C30	35.7	
32	广州市广泓混凝土有限公司	C50	69.0	
33	广州市广泓混凝土有限公司	C35	49.0	
34	广州市广泓混凝土有限公司	C30	43.6	
35	广州临海混凝土有限公司	C20	44.9	超过设计强度 4 个等级
36	广州临海混凝土有限公司	C30	40.9	
37	广州临海混凝土有限公司	C55	73.6	
38	广州润楠混凝土有限公司	C40	52.4	
39	广州润楠混凝土有限公司	C30	38.5	
40	广州润楠混凝土有限公司	C45	56.2	
41	广东康力同鑫建材有限公司	C30	43.3	
42	广东康力同鑫建材有限公司	C35	51.5	
43	广东康力同鑫建材有限公司	C40	54.2	
44	广州穗番混凝土有限公司	C50	70.7	超过设计强度 4 个等级
45	广州穗番混凝土有限公司	C40	42.4	
46	广州穗番混凝土有限公司	C30	35.4	
47	广州市长盛混凝土有限公司	C30	39.1	
48	广州市长盛混凝土有限公司	C40	58.2	
49	广州市长盛混凝土有限公司	C25	36.4	
50	广东华晟混凝土有限公司	C30	43.7	
51	广东华晟混凝土有限公司	C35	52.5	
52	广东华晟混凝土有限公司	C20	41.2	超过设计强度 4 个等级
53	广州市万竣混凝土有限公司	C30	50.2	超过设计强度 4 个等级
54	广州市万竣混凝土有限公司	C35	52.0	
55	广州市万竣混凝土有限公司	C40	48.9	
56	广州鸿益建材有限公司	C30	40.7	
57	广州鸿益建材有限公司	C40	56.4	
58	广州鸿益建材有限公司	C35	53.7	
59	广东广利混凝土有限公司	C40	50.7	
60	广东广利混凝土有限公司	C30	50.4	超过设计强度 4 个等级
61	广东广利混凝土有限公司	C35	53.5	
62	广州市长河混凝土有限公司	C30	46.0	
63	广州市长河混凝土有限公司	C25	37.3	
64	广州市长河混凝土有限公司	C45	49.7	
65	广州市兴耀混凝土有限公司	C35	40.8	

66	广州市兴耀混凝土有限公司	C60	82.5	超过设计强度 4 个等级
67	广州市兴耀混凝土有限公司	C30	43.7	
68	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	C35	61.7	超过设计强度 4 个等级
69	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	C55	75.9	超过设计强度 4 个等级
70	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	C30	45.6	
71	广州市圣丰混凝土有限公司	C45	61.6	
72	广州市圣丰混凝土有限公司	C30	47.3	
73	广州市圣丰混凝土有限公司	C35	49.3	
74	广州达程混凝土有限公司	C30	64.6	超过设计强度 4 个等级
75	广州达程混凝土有限公司	C25	66.2	超过设计强度 4 个等级
76	广州达程混凝土有限公司	C45	58.7	
77	广州合力预拌混凝土有限公司	C30	36.3	
78	广州合力预拌混凝土有限公司	C15	38.8	超过设计强度 4 个等级
79	广州合力预拌混凝土有限公司	C40	30.2	不合格
80	广东新瑞龙生态建材有限公司	C40	61.7	超过设计强度 4 个等级
81	广东新瑞龙生态建材有限公司	C30	38.4	
82	广东新瑞龙生态建材有限公司	C35	45.0	
83	广州市粤花混凝土有限公司	C35	44.5	
84	广州市粤花混凝土有限公司	C40	51.5	
85	广州市粤花混凝土有限公司	C35	38.0	
86	广州市广丰混凝土有限公司	C35	55.2	超过设计强度 4 个等级
87	广州市广丰混凝土有限公司	C40	54.5	
88	广州市广丰混凝土有限公司	C30	42.9	
89	广东宏晖混凝土有限公司	C40	59.8	
90	广东宏晖混凝土有限公司	C45	61.5	
91	广东宏晖混凝土有限公司	C35	47.9	
92	广州市汇泽混凝土有限公司	C35	51.9	
93	广州市汇泽混凝土有限公司	C50	68.2	
94	广州市汇泽混凝土有限公司	C40	56.5	
95	广州石建建材有限公司	C35	49.3	
96	广州石建建材有限公司	C30	39.0	
97	广州石建建材有限公司	C25	33.9	
98	广州市荔鸿混凝土有限公司	C60	74.2	
99	广州市荔鸿混凝土有限公司	C45	51.6	
100	广州市荔鸿混凝土有限公司	C30	44.6	

101	广州高力预拌混凝土有限公司	C25	47.4	超过设计强度 4 个等级
102	广州高力预拌混凝土有限公司	C30	35.6	
103	广州高力预拌混凝土有限公司	C35	49.7	
104	广州市华合建筑材料有限公司	C20	36.8	
105	广州市华合建筑材料有限公司	C30	61.8	超过设计强度 4 个等级
106	广州市华合建筑材料有限公司	C50	69.8	
107	广东盈坚实业集团有限公司	C30	36.3	
108	广东盈坚实业集团有限公司	C45	51.1	
109	广东盈坚实业集团有限公司	C40	44.6	
110	广州市砼一混凝土有限公司	C50	63.9	
111	广州市砼一混凝土有限公司	C35	47.9	
112	广州市砼一混凝土有限公司	C45	52.5	
113	广州穗业混凝土有限公司	C45	70.6	超过设计强度 4 个等级
114	广州穗业混凝土有限公司	C30	50.4	超过设计强度 4 个等级
115	广州穗业混凝土有限公司	C35	50.4	
116	广州市亿洲混凝土有限公司	C30	31.5	
117	广州市亿洲混凝土有限公司	C30	34.1	
118	广州市亿洲混凝土有限公司	C25	25.4	
119	广东鸿益实业有限公司	C35	51.8	
120	广东鸿益实业有限公司	C40	56.4	
121	广东鸿益实业有限公司	C55	63.1	
122	广州超力混凝土有限公司	C30	56.5	超过设计强度 4 个等级
123	广州超力混凝土有限公司	C35	57.7	超过设计强度 4 个等级
124	广州超力混凝土有限公司	C40	56.9	
125	广州建盈预拌混凝土有限公司	C30	40.9	
126	广州建盈预拌混凝土有限公司	C40	51.4	
127	广州建盈预拌混凝土有限公司	C25	37.1	
128	广州建友混凝土有限公司	C25	41.7	
129	广州建友混凝土有限公司	C35	58.9	超过设计强度 4 个等级
130	广州建友混凝土有限公司	C60	77.5	
131	广州凯晖预拌混凝土有限公司	C45	61.5	
132	广州凯晖预拌混凝土有限公司	C35	52.7	
133	广州凯晖预拌混凝土有限公司	C40	53.4	
134	广州市番路混凝土有限公司	C35	38.1	
135	广州市番路混凝土有限公司	C40	49.9	

136	广州市番路混凝土有限公司	C50	70.2	超过设计强度 4 个等级
137	广州市丰成混凝土有限公司	C60	73.3	
138	广州市丰成混凝土有限公司	C40	59.5	
139	广州市丰成混凝土有限公司	C45	62.2	
140	广州市建筑集团混凝土有限公司	C40	52.8	
141	广州市建筑集团混凝土有限公司	C35	44.4	
142	广州市建筑集团混凝土有限公司	C50	65.4	
143	广州市峻兴混凝土有限公司	C30	51.4	超过设计强度 4 个等级
144	广州市峻兴混凝土有限公司	C35	63.9	超过设计强度 4 个等级
145	广州市峻兴混凝土有限公司	C45	54.7	
146	广州市力建混凝土有限公司	C30	49.6	
147	广州市力建混凝土有限公司	C35	49.9	
148	广州市力建混凝土有限公司	C45	66.8	超过设计强度 4 个等级
149	广州顺盈混凝土有限公司	C30	54.3	超过设计强度 4 个等级
150	广州顺盈混凝土有限公司	C35	53.3	
151	广州顺盈混凝土有限公司	C45	45.5	
152	广州天达混凝土有限公司	C30	45.2	
153	广州天达混凝土有限公司	C35	43.8	
154	广州天达混凝土有限公司	C60	62.0	
155	广州兴业混凝土搅拌有限公司	C35	49.8	
156	广州兴业混凝土搅拌有限公司	C40	55.0	
157	广州兴业混凝土搅拌有限公司	C50	70.9	超过设计强度 4 个等级
158	广州珠江建设发展有限公司混凝土公司	C40	61.5	超过设计强度 4 个等级
159	广州珠江建设发展有限公司混凝土公司	C45	61.0	
160	广州珠江建设发展有限公司混凝土公司	C35	46.6	
161	广州市中昊环保建材有限公司	C35P8	63.1	超过设计强度 4 个等级
162	广州市中昊环保建材有限公司	C70	88.5	
163	广州市中昊环保建材有限公司	C50P6	62.9	
164	广东信强混凝土有限公司	C35P8	57.1	超过设计强度 4 个等级
165	广东信强混凝土有限公司	C50P10	63.4	
166	广东信强混凝土有限公司	C40	56.2	
167	广州天源混凝土有限公司	C35	52.2	
168	广州天源混凝土有限公司	C50	82.7	超过设计强度 4 个等级

169	广州天源混凝土有限公司	C60	86.2	超过设计强度 4 个等级
170	广州市驰东混凝土有限公司	C30	54.6	超过设计强度 4 个等级
171	广州市驰东混凝土有限公司	C35	44.3	
172	广州市驰东混凝土有限公司	C40	56.8	
173	广州市新蕴丰混凝土有限公司	C35	44.2	
174	广州市新蕴丰混凝土有限公司	C30	56.0	超过设计强度 4 个等级
175	广州市新蕴丰混凝土有限公司	C40	60.2	超过设计强度 4 个等级
176	广州市金禹混凝土有限公司	C40P8	49.4	
177	广州市金禹混凝土有限公司	C35	49.2	
178	广州市金禹混凝土有限公司	C30	39.4	
179	广州市长兴混凝土有限公司	C40	52.5	
180	广州市长兴混凝土有限公司	C35P6	47.7	
181	广州市长兴混凝土有限公司	C30	35.1	
182	广州市芳联混凝土有限公司	C45	69.3	超过设计强度 4 个等级
183	广州市芳联混凝土有限公司	C35	38.6	
184	广州市芳联混凝土有限公司	C30	42.6	
185	广州市冠锵环保建材有限公司	C30	33.2	
186	广州市冠锵环保建材有限公司	C40	45.0	
187	广州市冠锵环保建材有限公司	C50	52.0	
188	广州天华混凝土有限公司	C50	65.3	
189	广州天华混凝土有限公司	C40	44.9	
190	广州天华混凝土有限公司	C30P6	46.4	
191	广州市银禹环保建材有限公司	C30	48.7	
192	广州市银禹环保建材有限公司	C35	51.1	
193	广州市银禹环保建材有限公司	C40	47.6	
194	广东华南混凝土有限公司	C35P8	53.7	
195	广东华南混凝土有限公司	C40P8	56.8	
196	广东华南混凝土有限公司	C50	61.6	
197	广州市建丰混凝土有限公司	C25	36.8	
198	广州市建丰混凝土有限公司	C30	42.0	
199	广州市建丰混凝土有限公司	C40P10	55.1	
200	中建矽力混凝土有限公司	C30	50.4	超过设计强度 4 个等级
201	中建矽力混凝土有限公司	C35	39.6	
202	中建矽力混凝土有限公司	C40	63.8	超过设计强度 4 个等级
203	广州市宏翰混凝土有限公司	C30	51.8	超过设计强度 4 个等级

204	广州市宏翰混凝土有限公司	C35	46.6	
205	广州市宏翰混凝土有限公司	C40	59.5	
206	广州天宏混凝土有限公司	C60	71.6	
207	广州天宏混凝土有限公司	C45	66.2	超过设计强度 4 个等级
208	广州天宏混凝土有限公司	C35	55.8	超过设计强度 4 个等级
209	广东粤群混凝土有限公司	C35	46.0	
210	广东粤群混凝土有限公司	C40	51.2	
211	广东粤群混凝土有限公司	C30	33.0	
212	广州市仁江混凝土有限公司	C35	41.3	
213	广州市仁江混凝土有限公司	C45	63.5	
214	广州市仁江混凝土有限公司	C60	51.2	不合格
215	广州础垠建材有限公司	C30	41.8	
216	广州础垠建材有限公司	C35P6	34.3	不合格
217	广州础垠建材有限公司	C55	50.2	不合格
218	广州市建盛混凝土有限公司	C30	42.6	
219	广州市建盛混凝土有限公司	C40	48.2	
220	广州市建盛混凝土有限公司	C60	61.3	
221	广州市维意建材有限公司	C45	42.7	不合格
222	广州市维意建材有限公司	C40	54.0	
223	广州市维意建材有限公司	C60	63.9	
224	广州市长泽新型建筑材料有限公司	C45	61.0	
225	广州市长泽新型建筑材料有限公司	C55	71.2	
226	广州市长泽新型建筑材料有限公司	C35	50.6	
227	广州市长运预拌混凝土有限公司	C45	53.9	
228	广州市长运预拌混凝土有限公司	C40	53.5	
229	广州市长运预拌混凝土有限公司	C35	49.8	
230	广州市恒业混凝土有限公司	C40	43.3	
231	广州市恒业混凝土有限公司	C30	34.8	
232	广州市恒业混凝土有限公司	C50	58.1	
233	广州市长峰建筑材料有限公司	C30	52.1	超过设计强度 4 个等级
234	广州市长峰建筑材料有限公司	C35	46.4	
235	广州市长峰建筑材料有限公司	C50	63.9	
236	广东声威混凝土有限公司	C30	37.6	
237	广东声威混凝土有限公司	C35	46.2	
238	广东声威混凝土有限公司	C45	55.3	

239	广州市泰兴混凝土有限公司	C40	59.1	
240	广州市泰兴混凝土有限公司	C35	44.2	
241	广州市泰兴混凝土有限公司	C30	48.8	
242	广东永泰混凝土有限公司	C35	48.0	
243	广东永泰混凝土有限公司	C50	66.9	
244	广东永泰混凝土有限公司	C30	43.7	
245	广东东方混凝土有限公司	C35	51.4	
246	广东东方混凝土有限公司	C40	52.3	
247	广东东方混凝土有限公司	C30	40.5	
248	广州市英信建材有限公司	C35	54.4	
249	广州市英信建材有限公司	C30	46.4	
250	广州市英信建材有限公司	C40	50.0	
251	广东城联中建混凝土有限公司	C30	39.8	
252	广东城联中建混凝土有限公司	C55	67.3	
253	广东城联中建混凝土有限公司	C35	46.7	
254	广东基础新成混凝土有限公司	C35	55.4	超过设计强度 4 个等级
255	广东基础新成混凝土有限公司	C55	67.1	
256	广东基础新成混凝土有限公司	C30	46.5	
257	广州市加业混凝土有限公司	C25	30.1	
258	广州市加业混凝土有限公司	C30	45.6	
259	广州市加业混凝土有限公司	C35	48.9	
260	广州市东浦混凝土有限公司	C30	47.2	
261	广州市东浦混凝土有限公司	C35	45.1	
262	广州市东浦混凝土有限公司	C40	51.6	
263	广州盈筑混凝土有限公司	C30	40.9	
264	广州盈筑混凝土有限公司	C35	37.2	
265	广州盈筑混凝土有限公司	C40	58.6	
266	广州勇创混凝土有限公司	C30	42.0	
267	广州勇创混凝土有限公司	C35	53.5	
268	广州勇创混凝土有限公司	C60	82.0	超过设计强度 4 个等级
269	广州市泰和混凝土有限公司	C30	43.8	
270	广州市泰和混凝土有限公司	C35	42.0	
271	广州市泰和混凝土有限公司	C45	55.6	
272	广州市金锵环保建材有限公司	C20	32.9	
273	广州市金锵环保建材有限公司	C25	42.0	

274	广州市金锵环保建材有限公司	C30	54.7	超过设计强度 4 个等级
275	广州市金锵环保建材有限公司	C30	44.7	
276	广州市金锵环保建材有限公司	C60	87.8	超过设计强度 4 个等级
277	广东派安建材有限公司	C35	40.1	
278	广东派安建材有限公司	C50	68.7	
279	广东派安建材有限公司	C60	67.2	
280	广州超力钟村混凝土有限公司	C30	46.7	
281	广州超力钟村混凝土有限公司	C40	53.7	
282	广州超力钟村混凝土有限公司	C45	63.1	
283	广州纽华企业有限公司	C25	35.8	
284	广州纽华企业有限公司	C40	50.2	
285	广州纽华企业有限公司	C30	50.7	超过设计强度 4 个等级
286	广州东龙混凝土有限公司	C25	31.7	
287	广州东龙混凝土有限公司	C40	45.4	
288	广州东龙混凝土有限公司	C35	41.7	
289	广东海外高强混凝土有限公司	C20	58.2	超过设计强度 4 个等级
290	广东海外高强混凝土有限公司	C30	42.6	
291	广东海外高强混凝土有限公司	C25	57.6	超过设计强度 4 个等级
292	广州市粤晟混凝土有限公司	C30	49.6	
293	广州市粤晟混凝土有限公司	C40	58.9	
294	广州市粤晟混凝土有限公司	C50	61.1	
295	广州市粤砦混凝土有限公司	C30	40.6	
296	广州市粤砦混凝土有限公司	C40	48.9	
297	广州市粤砦混凝土有限公司	C50	63.9	

附件 3

2023 年硬化混凝土氯离子含量抽检结果汇总表

序号	企业	强度等级	设计环境	氯离子要求 (%)	检测结果 (%)
1	广州市锦建建筑材料有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.105
2	广州市锦建建筑材料有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.082
3	广州市锦建建筑材料有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.063
4	广州中昊超力混凝土有限公司	C55	一类环境	≤0.30	0.065
5	广州中昊超力混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.086
6	广州中昊超力混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.060
7	广州市正江混凝土有限公司	C60	设计 100 年	≤0.06	0.026
8	广州市正江混凝土有限公司	C40	设计 100 年	≤0.06	0.040
9	广州市正江混凝土有限公司	C35	设计 100 年	≤0.06	0.054
10	广州市国丰混凝土有限公司	C50	设计 100 年	≤0.06	0.049
11	广州市国丰混凝土有限公司	C45	二 a 类环境	≤0.20	0.061
12	广州市国丰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.059
13	广州市砼丰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.120
14	广州市砼丰混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.099
15	广州市砼丰混凝土有限公司	C45	二 a 类环境	≤0.20	0.054
16	广东景泰混凝土公司	C60	一类环境	≤0.30	0.055
17	广东景泰混凝土公司	C30	一类环境	≤0.30	0.246
18	广东景泰混凝土公司	C30	一类环境	≤0.30	0.065
19	广东景泰混凝土公司	C50	一类环境	≤0.30	0.050
20	广州志茂混凝土有限公司	C20	一类环境	≤0.30	0.098
21	广州志茂混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.056
22	广州志茂混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.051
23	广州超力花东混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.032
24	广州超力花东混凝土有限公司	C35P8	二 a 类环境	≤0.20	0.026
25	广州超力花东混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.013
26	广州市成炜业混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.066
27	广州市成炜业混凝土有限公司	C55	一类环境	≤0.30	0.041
28	广州市成炜业混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.061
29	广州市建中混凝土有限公司	C40	设计 100 年	≤0.06	0.054
30	广州市建中混凝土有限公司	C50	二 a 类环境	≤0.20	0.046
31	广州市建中混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.131
32	广州市广泓混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.069
33	广州市广泓混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.040

34	广州市广泓混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.034
35	广州临海混凝土有限公司	C20	二 a 类环境	≤0.20	0.065
36	广州临海混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.058
37	广州临海混凝土有限公司	C55	一类环境	≤0.30	0.035
38	广州润楠混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.021
39	广州润楠混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.075
40	广州润楠混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.037
41	广东康力同鑫建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.012
42	广东康力同鑫建材有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.010
43	广东康力同鑫建材有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.028
44	广东康力同鑫建材有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.033
45	广州穗番混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.013
46	广州穗番混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.007
47	广州穗番混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.025
48	广州穗番混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.046
49	广州市长盛混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.040
50	广州市长盛混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.030
51	广州市长盛混凝土有限公司	C25	一类环境	≤0.30	0.008
52	广州市长盛混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.064
53	广州市长盛混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.057
54	广东华晟混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.006
55	广东华晟混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.023
56	广东华晟混凝土有限公司	C20	一类环境	≤0.30	0.015
57	广州市万竣混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.034
58	广州市万竣混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.007
59	广州市万竣混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.030
60	广州鸿益建材有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.012
61	广州鸿益建材有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.013
62	广州鸿益建材有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.024
63	广东广利混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.021
64	广东广利混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.047
65	广东广利混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.018
66	广州市长河混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.027
67	广州市长河混凝土有限公司	C25	一类环境	≤0.30	0.027
68	广州市长河混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.019
69	广州市兴耀混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.030
70	广州市兴耀混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.020
71	广州市兴耀混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.029
72	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.031
73	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	C55	二 a 类环境	≤0.20	0.022

74	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.026
75	广州市圣丰混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.017
76	广州市圣丰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.034
77	广州市圣丰混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.033
78	广州达程混凝土有限公司	C45	二 a 类环境	≤0.20	0.027
79	广州达程混凝土有限公司	C25	一类环境	≤0.30	0.037
80	广州达程混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.036
81	广州合力预拌混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.052
82	广州合力预拌混凝土有限公司	C15	一类环境	≤0.30	0.072
83	广州合力预拌混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.020
84	广东新瑞龙生态建材有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.012
85	广东新瑞龙生态建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.015
86	广东新瑞龙生态建材有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.011
87	广州市粤花混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.010
88	广州市粤花混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.012
89	广州市粤花混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.013
90	广州市广丰混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.013
91	广州市广丰混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.010
92	广州市广丰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.015
93	广东宏晖混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.012
94	广东宏晖混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.012
95	广东宏晖混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.017
96	广州市汇泽混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.018
97	广州市汇泽混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.008
98	广州市汇泽混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.009
99	广州石建建材有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.013
100	广州石建建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.011
101	广州石建建材有限公司	C25	一类环境	≤0.30	0.012
102	广州市荔鸿混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.011
103	广州市荔鸿混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.016
104	广州市荔鸿混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.011
105	广州高力预拌混凝土有限公司	C25	一类环境	≤0.30	0.015
106	广州高力预拌混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.011
107	广州高力预拌混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.014
108	广州市华合建筑材料有限公司	C20	一类环境	≤0.30	0.019
109	广州市华合建筑材料有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.015
110	广州市华合建筑材料有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.014
111	广东盈坚实业集团有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.010
112	广东盈坚实业集团有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.012
113	广东盈坚实业集团有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.012

114	广州市砼一混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.009
115	广州市砼一混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.014
116	广州市砼一混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.013
117	广州穗业混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.012
118	广州穗业混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.011
119	广州穗业混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.010
120	广州市亿洲混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.011
121	广州市亿洲混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.015
122	广州市亿洲混凝土有限公司	C25	一类环境	≤0.30	0.012
123	广东鸿益实业有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.049
124	广东鸿益实业有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.029
125	广东鸿益实业有限公司	C55	一类环境	≤0.30	0.031
126	广州超力混凝土有限公司	C30	设计 100 年	≤0.06	0.044
127	广州超力混凝土有限公司	C35	设计 100 年	≤0.06	0.030
128	广州超力混凝土有限公司	C40	设计 100 年	≤0.06	0.034
129	广州建盈预拌混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.038
130	广州建盈预拌混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.039
131	广州建盈预拌混凝土有限公司	C25	二 a 类环境	≤0.20	0.037
132	广州建友混凝土有限公司	C25	二 a 类环境	≤0.20	0.046
133	广州建友混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.050
134	广州建友混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.053
135	广州凯晖预拌混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.038
136	广州凯晖预拌混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.039
137	广州凯晖预拌混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.026
138	广州市番路混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.037
139	广州市番路混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.044
140	广州市番路混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.022
141	广州市丰成混凝土有限公司	C60	二 a 类环境	≤0.20	0.020
142	广州市丰成混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.027
143	广州市丰成混凝土有限公司	C45	设计 100 年	≤0.06	0.031
144	广州市建筑集团混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.039
145	广州市建筑集团混凝土有限公司	C35	设计 100 年	≤0.06	0.058
146	广州市建筑集团混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.046
147	广州市峻兴混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.031
148	广州市峻兴混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.051
149	广州市峻兴混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.022
150	广州市力建混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.082
151	广州市力建混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.070
152	广州市力建混凝土有限公司	C45	二 a 类环境	≤0.20	0.038
153	广州顺盈混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.026

154	广州顺盈混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.042
155	广州顺盈混凝土有限公司	C45	二 a 类环境	≤0.20	0.030
156	广州天达混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.048
157	广州天达混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.055
158	广州天达混凝土有限公司	C60	二 a 类环境	≤0.20	0.044
159	广州兴业混凝土搅拌有限公司	C35	设计 100 年	≤0.06	0.055
160	广州兴业混凝土搅拌有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.049
161	广州兴业混凝土搅拌有限公司	C50	设计 100 年	≤0.06	0.035
162	广州珠江建设发展有限公司混凝土公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.026
163	广州珠江建设发展有限公司混凝土公司	C45	二 a 类环境	≤0.20	0.030
164	广州珠江建设发展有限公司混凝土公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.025
165	广州市中昊环保建材有限公司	C35P8	一类环境	≤0.30	0.035
166	广州市中昊环保建材有限公司	C70	设计 100 年	≤0.06	0.034
167	广州市中昊环保建材有限公司	C50P6	设计 100 年	≤0.06	0.046
168	广东信强混凝土有限公司	C35P8	一类环境	≤0.30	0.061
169	广东信强混凝土有限公司	C50P10	设计 100 年	≤0.06	0.038
170	广东信强混凝土有限公司	C40	设计 100 年	≤0.06	0.035
171	广州天源混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.031
172	广州天源混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.037
173	广州天源混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.030
174	广州市驰东混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.114
175	广州市驰东混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.126
176	广州市驰东混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.104
177	广州市新蕴丰混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.045
178	广州市新蕴丰混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.040
179	广州市新蕴丰混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.027
180	广州市金禹混凝土有限公司	C40P8	设计 100 年	≤0.06	0.031
181	广州市金禹混凝土有限公司	C35	设计 100 年	≤0.06	0.042
182	广州市金禹混凝土有限公司	C30	设计 100 年	≤0.06	0.052
183	广州市长兴混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.029
184	广州市长兴混凝土有限公司	C35P6	一类环境	≤0.30	0.059
185	广州市长兴混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.059
186	广州市芳联混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.040
187	广州市芳联混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.032
188	广州市芳联混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.077
189	广州市冠锵环保建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.071
190	广州市冠锵环保建材有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.054
191	广州市冠锵环保建材有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.047
192	广州天华混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.032

193	广州天华混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.112
194	广州天华混凝土有限公司	C30P6	二 a 类环境	≤0.20	0.029
195	广州市银禹环保建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.037
196	广州市银禹环保建材有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.024
197	广州市银禹环保建材有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.068
198	广东华南混凝土有限公司	C35P8	二 a 类环境	≤0.20	0.078
199	广东华南混凝土有限公司	C40P8	二 a 类环境	≤0.20	0.035
200	广东华南混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.052
201	广州市建丰混凝土有限公司	C25	一类环境	≤0.30	0.117
202	广州市建丰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.115
203	广州市建丰混凝土有限公司	C40P10	二 a 类环境	≤0.20	0.149
204	中建砼力混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.087
205	中建砼力混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.037
206	中建砼力混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.056
207	广州市宏翰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.056
208	广州市宏翰混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.045
209	广州市宏翰混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.202
210	广州天宏混凝土有限公司	C60	设计 100 年	≤0.06	0.027
211	广州天宏混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.028
212	广州天宏混凝土有限公司	C35	设计 100 年	≤0.06	0.053
213	广东粤群混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.084
214	广东粤群混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.071
215	广东粤群混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.113
216	广州市仁江混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.039
217	广州市仁江混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.051
218	广州市仁江混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.028
219	广州础垠建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.063
220	广州础垠建材有限公司	C35P6	二 a 类环境	≤0.20	0.066
221	广州础垠建材有限公司	C55	一类环境	≤0.30	0.036
222	广州市建盛混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.038
223	广州市建盛混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.052
224	广州市建盛混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.033
225	广州市维意建材有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.051
226	广州市维意建材有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.045
227	广州市维意建材有限公司	C60	二 a 类环境	≤0.20	0.032
228	广州市维意建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.057
229	广州市长泽新型建筑材料有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.011
230	广州市长泽新型建筑材料有限公司	C55	一类环境	≤0.30	0.015
231	广州市长泽新型建筑材料有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.019
232	广州市长运预拌混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.032

233	广州市长运预拌混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.013
234	广州市长运预拌混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.050
235	广州市恒业混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.018
236	广州市恒业混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.017
237	广州市恒业混凝土有限公司	C50	二 a 类环境	≤0.20	0.014
238	广州市长峰建筑材料有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.017
239	广州市长峰建筑材料有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.019
240	广州市长峰建筑材料有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.017
241	广东声威混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.044
242	广东声威混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.028
243	广东声威混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.025
244	广州市泰兴混凝土有限公司	C40P6	二 a 类环境	≤0.20	0.014
245	广州市泰兴混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.020
246	广州市泰兴混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.012
247	广东永泰混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.041
248	广东永泰混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.034
249	广东永泰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.039
250	广东东方混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.014
251	广东东方混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.014
252	广东东方混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.015
253	广州市英信建材有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.032
254	广州市英信建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.029
255	广州市英信建材有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.036
256	广东城联中建混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.046
257	广东城联中建混凝土有限公司	C55	一类环境	≤0.30	0.036
258	广东城联中建混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.040
259	广东城联中建混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.039
260	广东基础新成混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.024
261	广东基础新成混凝土有限公司	C55	设计 100 年	≤0.06	0.027
262	广东基础新成混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.029
263	广州市加业混凝土有限公司	C25	二 a 类环境	≤0.20	0.025
264	广州市加业混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.022
265	广州市加业混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.024
266	广州市东浦混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.025
267	广州市东浦混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.025
268	广州市东浦混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.033
269	广州勇创混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.024
270	广州勇创混凝土有限公司	C60	二 a 类环境	≤0.20	0.017
271	广州勇创混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.017
272	广州市泰和混凝土有限公司	C45	二 a 类环境	≤0.20	0.019

273	广州市泰和混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.024
274	广州市泰和混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.033
275	广州盈筑混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.018
276	广州盈筑混凝土有限公司	C35P8	二 a 类环境	≤0.20	0.017
277	广州盈筑混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.021
278	广州超力钟村混凝土有限公司	C45 水下	二 a 类环境	≤0.20	0.020
279	广州超力钟村混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.018
280	广州超力钟村混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.022
281	广州派安建材有限公司	C60	设计 100 年	≤0.06	0.017
282	广州派安建材有限公司	C35P8	二 a 类环境	≤0.20	0.021
283	广州派安建材有限公司	C50	设计 100 年	≤0.06	0.020
284	广州市金镭环保建材有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.027
285	广州市金镭环保建材有限公司	C25	二 a 类环境	≤0.20	0.023
286	广州市金镭环保建材有限公司	C20	二 a 类环境	≤0.20	0.019
287	广州市金镭环保建材有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.023
288	广州市金镭环保建材有限公司	C60	二 a 类环境	≤0.20	0.014
289	广州纽华企业有限公司	C25	二 a 类环境	≤0.20	0.027
290	广州纽华企业有限公司	C35P6	二 a 类环境	≤0.20	0.018
291	广州纽华企业有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.026
292	广州东龙混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.024
293	广州东龙混凝土有限公司	C40P8	二 a 类环境	≤0.20	0.024
294	广州东龙混凝土有限公司	C25	二 a 类环境	≤0.20	0.020
295	广东海外高强混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.026
296	广东海外高强混凝土有限公司	C20	二 a 类环境	≤0.20	0.035
297	广东海外高强混凝土有限公司	C25	二 a 类环境	≤0.20	0.027
298	广州市粤砧混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.018
299	广州市粤砧混凝土有限公司	C50	二 a 类环境	≤0.20	0.008
300	广州市粤砧混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.015
301	广州市粤晟混凝土有限公司	C50	二 a 类环境	≤0.20	0.022
302	广州市粤晟混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.022
303	广州市粤晟混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.028

附件 4

2023 年混凝土拌合物氯离子含量抽检结果汇总表

序号	企业	强度等级	设计环境	氯离子要求 (%)	检测结果 (%)
1	广州市锦建建筑材料有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.053
2	广州中昊超力混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.052
3	广州市国丰混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.069
4	广州市砼丰混凝土有限公司	C35P8	二 a 类环境	≤0.20	0.026
5	广东景泰混凝土公司	C35P6	一类环境	≤0.30	0.026
6	广州志茂混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.124
7	广州超力花东混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.041
8	广州市建中混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.040
9	广州市广泓混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.030
10	广州临海混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.048
11	广州润楠混凝土有限公司	C20	一类环境	≤0.30	0.054
12	广东康力同鑫建材有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.068
13	广州穗番混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.105
14	广州市长盛混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.150
15	广州市长盛混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.120
16	广东华晟混凝土有限公司	C25	一类环境	≤0.30	0.050
17	广州市万竣混凝土有限公司	C40P8	二 a 类环境	≤0.20	0.050
18	广州鸿益建材有限公司	C35P8	二 a 类环境	≤0.20	0.061
19	广东广利混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.053
20	广州市长河混凝土有限公司	C30P6	二 a 类环境	≤0.20	0.079
21	广州市兴耀混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.020
22	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	C35P6	二 a 类环境	≤0.20	0.035
23	广州市圣丰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.023
24	广州达程混凝土有限公司	C35P8	二 a 类环境	≤0.20	0.050
25	广州合力预拌混凝土有限公司	C40	二 a 类环境	≤0.20	0.030
26	广东新瑞龙生态建材有限公司	C20	一类环境	≤0.30	0.023
27	广州市粤花混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.016
28	广州市广丰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.043
29	广东宏晖混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.027
30	广州市汇泽混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.029
31	广州石建建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.010
32	广州市荔鸿混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.012
33	广州高力预拌混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.014

34	广州市华合建筑材料有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.034
35	广东盈坚实业集团有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.135
36	广州市砼一混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.009
37	广州穗业混凝土有限公司	C55	一类环境	≤0.30	0.005
38	广东鸿益实业有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.036
39	广州超力混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.021
40	广州建盈预拌混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.021
41	广州建友混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.028
42	广州凯晖预拌混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.027
43	广州市番路混凝土有限公司	C35P6	一类环境	≤0.30	0.016
44	广州市丰成混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.027
45	广州市建筑集团混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.029
46	广州市峻兴混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.105
47	广州市力建混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.030
48	广州顺盈混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.020
49	广州天达混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.052
50	广州兴业混凝土搅拌有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.025
51	广州珠江建设发展有限公司混凝土公司	C30	一类环境	≤0.30	0.015
52	广东信强混凝土有限公司	C35P6	一类环境	≤0.30	0.037
53	广州天源混凝土有限公司	C50	一类环境	≤0.30	0.031
54	广州市驰东混凝土有限公司	C20	一类环境	≤0.30	0.033
55	广州市金禹混凝土有限公司	C35P8	一类环境	≤0.30	0.020
56	广州市长兴混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.041
57	广州市芳联混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.024
58	广州市冠铭环保建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.045
59	广州市银禹环保建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.045
60	广东华南混凝土有限公司	C45	一类环境	≤0.30	0.028
61	广州市建丰混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.069
62	中建砼力混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.076
63	广州市宏翰混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.021
64	广州市建盛混凝土有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.043
65	广州市维意建材有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.089
66	广州市长泽新型建筑材料有限公司	C60	一类环境	≤0.30	0.050
67	广州市长运预拌混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.017
68	广州市恒业混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.033
69	广州市长峰建筑材料有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.018
70	广东声威混凝土有限公司	C35	一类环境	≤0.30	0.037
71	广州市泰兴混凝土有限公司	C35	素混凝土	≤1.00	0.029
72	广东永泰混凝土有限公司	C35P8	一类环境	≤0.30	0.041

73	广东东方混凝土有限公司	C55	二 a 类环境	≤0.20	0.041
74	广州市英信建材有限公司	C35P8	一类环境	≤0.30	0.051
75	广东城联中建混凝土有限公司	C40	一类环境	≤0.30	0.086
76	广东基础新成混凝土有限公司	C35P8	一类环境	≤0.30	0.019
77	广州市加业混凝土有限公司	C30P6	二 a 类环境	≤0.20	0.042
78	广州市东浦混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.044
79	广州盈筑混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.077
80	广州勇创混凝土有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.030
81	广州市泰和混凝土有限公司	C35P8	二 a 类环境	≤0.20	0.069
82	广州市金锵环保建材有限公司	C30	二 a 类环境	≤0.20	0.018
83	广东派安建材有限公司	C30P6	二 a 类环境	≤0.20	0.015
84	广州超力钟村混凝土有限公司	C45 水下	二 a 类环境	≤0.20	0.038
85	广州纽华企业有限公司	C20	素混凝土	≤1.00	0.082
86	广州东龙混凝土有限公司	C35	二 a 类环境	≤0.20	0.036
87	广东海外高强混凝土有限公司	C30P8	素混凝土	≤1.00	0.046
88	广州市粤晟混凝土有限公司	C30	一类环境	≤0.30	0.082
89	广州市粤矜混凝土有限公司	C55	二 a 类环境	≤0.20	0.036

公开类别：主动公开