

广州市散装水泥管理办公室文件

穗散〔2020〕15号

广州市散装水泥管理办公室关于 2020 年第一季度预拌混凝土、预拌砂浆生产企业 质量监督抽检情况的通报

市混凝土行业协会、市预拌砂浆行业协会、市建筑节能科技协会，各预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为加强混凝土和砂浆质量监管，夯实建筑工程质量安全基础，我办对全市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业进行了质量监督抽检，现将 2020 年第一季度抽检情况通报如下：

一、基本情况

本次抽检严格按照“双随机一公开”原则，采取抽检样品和检测单位双盲检测方式，出动执法人员 100 人次，共计抽查了 20 家混凝土企业、5 家砂浆企业的原材料和产品，重点检查了砂

氯离子含量。经检测，抽检混凝土试件 40 组，全部合格；抽检各类原材料 240 份，合格原材料 234 份，合格率为 97.5%，其中砂氯离子含量全部合格；不合格原材料样品 6 份，具体为：粉煤灰不合格 2 份，天然砂不合格 2 份，碎石不合格 2 份。

涉及上述不合格样品的企业信息如下：

（一）广东融泉汇混凝土有限公司粉煤灰游离氯化钙含量不合格。

（二）广州市住宅建设发展有限公司番禺混凝土分公司砂细度模数、颗粒级配不合格。

（三）广东声威混凝土有限公司碎石颗粒级配不合格。

二、处理情况

（一）对上述监督抽检不合格的企业进行通报批评，并对广东融泉汇混凝土有限公司扣混凝土诚信评价分 10 分。

（二）责令上述监督抽检不合格的企业立即进行整改，要求对原材料和对应产品质量进行追踪，重点跟进这些产品的出厂检验、所供建设工程的质量情况等，发现有质量问题必须立即进行处理。整改报告于 2020 年 4 月 26 日前提交我办，我办将择时对整改情况进行复查。

（三）将上述监督抽检不合格的企业列为重点检查对象，我办将加大监管力度，重点核查上述企业质量管理情况，并不定期开展质量抽检。

（四）将本次抽检的不合格原材料列入不合格原材料名录（附件 2），建议全市预拌混凝土企业、预拌砂浆企业谨慎选用

名录内的原材料。

三、有关要求

请各预拌混凝土、预拌砂浆生产企业加强质量管控，严格落实原材料进场验收和产品出厂检验等各项管理制度，确保混凝土和砂浆产品质量。

附件：1. 2020 年第一季度抽检不合格样品信息

2. 2020 年 4 月不合格原材料名录

广州市散装水泥管理办公室
2020 年 4 月 20 日



附件 1

2020 年第一季度抽检不合格样品信息

序号	企业	样品种类	样品信息	不合格项目
1	广东融泉汇混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州发展环保建材有限公司, 编号 20191219	游离氧化钙 (标准要求 $\leq 1.0\%$, 检测值 2.29%)
2	广州市住宅建设发展有限公司番禺混凝土分公司	砂	中砂 II 区, 产地西江	细度模数 颗粒级配
3	广东声威混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地惠州	颗粒级配

附件 2

2020 年 4 月不合格原材料名录

序号	产品种类	生产(供应)企业	不合格项目
1	F 类 II 级粉煤灰	广州发展环保建材有限公司	游离氧化钙

公开类别：主动公开

抄送：市住房城乡建设局、市质监站、市住保办、广州地铁公司、
各区住建局

广州市散装水泥管理办公室

2020 年 4 月 20 日印发
